



Україна
вул. І. Вишенського, 4а м. Рівне, 33027,
тел. +38 (0362) 65 39 31, факс + 38 (0362) 65 39 29
e-mail: ndirekonstr_rivne@ukr.net

Міністерство розвитку громад та територій України

Державне підприємство
Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
“НДІпроектреконструкція”
Рівненська філія

Сертифікат на інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості
ГП Дубіч Л.В. серія АР №000471 від 25.05.2012 р.
Свідоцтво №00042 від 27.04.2017 р.
Сертифікат на обстеження будівель
Експерт Шевченко А.В. серія АЕ № 000760 від 19.09.2012 р.
Свідоцтво №124 від 27.10.2017 р.

Замовник ДНЗ “Здолбунівське вище професійне училище
залізничного транспорту”

Замовлення № 62/21

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

№62/21 від 15.11.2021 р.

щодо забезпечення доступу особам з інвалідністю
та іншим маломобільним групам населення до будівлі та приміщень
ДНЗ “Здолбунівське вище професійне
училище залізничного транспорту”
вул. Ясної, 6 у м. Здолбунів Рівненської області

Директор філії

Г П П

Відповідальний виконавець-
експерт



Кудря О.М.

Дубіч Л.В.

Шевченко А.В.

м. Рівне 2021 р.



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000760

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(підписувача професії)

Виданий про те, що **Шевченко Алла Вікторівна**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____
(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії
від **18.09.2012** № **8** , затвердженим президією
Комісії **19.09.2012 № 8- Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **19.09** **20 12** року
за № **709**

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд.**

Дата видачі **19.09** **20 12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Барзилович Д.В.

(підписувача професії)



Свідоцтво

№124

Видано про те, що

Шевченко Алла Вікторівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підвищив кваліфікацію за напрямом

ЕКСПЕРТ

За навчальними програмами:

Програма підвищення кваліфікації експертів проектної документації. Загальний модуль.

Програма підвищення кваліфікації "Підготовка до професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури". Спеціальний модуль. "Технічне обстеження будівель і споруд".

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

27 жовтня 2017 р.

І.В.Шевченко



**Експертний висновок
№ 62/21 від 15.11.2021 р.**

щодо забезпечення доступності особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення до будівлі та приміщень ДНЗ "Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту" вул. Ясній, 6 у м. Здолбунів Рівненської області

Технічний стан шляхів пересування осіб з інвалідністю і маломобільних груп населення та безперешкодність їх переміщення всередині будівлі **навчального корпусу №2** ДНЗ "Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту" на вул. Ясній, 6 у м. Здолбунів Рівненської області визначений у відповідності до ДСТУ – Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» та ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Основні вимоги для забезпечення доступності особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення в будівлі та приміщення згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» (надалі - ДБН В.2.2-40:2018) полягають в наступному.


- Згідно п.6.1.8 ДБН В.2.2-40:2018 усі приміщення в громадських будівлях та спорудах повинні бути доступними для МГН. Внутрішні дверні прорізи не повинні мати порогів та перепадів висот підлоги (п.6.2.6 ДБН В.2.2-40:2018).
- Згідно п.6.2.2 ДБН В.2.2-40:2018 ширина дверних та відкритих прорізів в стіні має бути не менше ніж 0,9м. Шляхи руху по коридору мають бути шириною не менше 1,5м.(п.6.2.1 ДБН В.2.2-40:2018).
- Відповідно до п.11.4 та п.11.6 ДБН В.2.2-40:2018 в усіх громадських будівлях слід передбачати туалети загального користування з універсальною кабіною, котра повинна мати розміри не менше ніж 1,65x1,8м та бути обладнана поручнями, гачками та іншим приладдям.

Будівля навчального корпусу №2 двоповерхова, в плані має прямокутну форму. Корпус №2 має декілька входів. Основний вхід здійснюється з головного фасаду через центральний ганок, орієнтований на внутрішньодворову територію. Центральний ганок в будівлю корпусу №2 розташований на вході у приміщення фойє 1-го поверху. З фойє до приміщень можна потрапити коридорами шириною 2,43 м та коридором-галереєю шириною 2,68 м до підсобних приміщень.

Технологічний процес будівлі організований таким чином, що відвідувачі, у тому числі люди з інвалідністю та інші маломобільні групи населення, потрапляють у тамбур, з якого по коридорах здійснюється доступ у відповідні приміщення будівлі.

Місцями цільового відвідування та обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення є приміщення на 1-му поверсі навчального корпусу №2.

Взам. Гив. №			
Плпн. і дата			
Іва. № оригн.			

						62/21 - ОБ			
						Зм.	Кількість	Аркуш	№ док.
Технічний звіт							Стадія	Аркуш	Аркушів
							ТЗ	1	2
							РФ		
							«НДІпроектреконструкція»		
ГП	Дубіч				11.21				
Відпов. фахів	Шевченко				11.21				
Перевірив	Дубіч				11.21				
Склала	Яковишина				11.21				

Вхідний ганок складається з площадки розмірами 3,00х6,37х0,05(н) м практично в рівні мощення. Поверхня ганку облицьована керамічною плиткою. Вхідна площадка має накриття з метало профілю по цегляних колонах.

Конструкції ганку пошкоджень та дефектів не мають.

Один із санвузлів використовується для відвідувачів та людей з інвалідністю в якості універсальної кабіни розмірами 2,55х4,0 (м), котра обладнана поручнями біля унітазу.

На вході та 1-му поверсі будівлі на шляхах руху по коридору та до приміщень влаштовано прорізи достатньої ширини (0,9 м) та без порогів.

Технічний стан конструкцій будівлі навчального корпусу №2 Здолбунівського ВПУЗТ залежно від стану несучих та огороджуючих конструкцій оцінюється як **2 — задовільний.**

Підсумовуючи вище викладене та аналізуючи стан шляхів пересування осіб з інвалідністю і маломобільних груп населення в будівлі **навчального корпусу №2** ДНЗ “Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” на вул. Ясній, 6 у м. Здолбунів Рівненської області, фахівці РФ «НДІпроектреконструкція» прийшли до висновку, що доступність місць цільового відвідування та обслуговування, а також безперешкодність переміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення всередині будівлі **навчального корпусу №2** згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» **забезпечена.**

ДНЗ “Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” на вул. Ясній, 6 у м. Здолбунів Рівненської області відповідає вимогам доступності будівель та приміщень, в яких провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил.

Відповідальний фахівець-експерт з обстеження



Шевченко А.В.

Інв. № оригі.	Піпп. і дата	Взам. інв. №					62/21 - ОБ	Арк. 2
			Зм.	Кіл-ть	Аркуш	№ док.		